

2026年3月11日

大豊建設株式会社

「豊崎～茶屋町幹線下水管渠築造工事(その2)」における
立坑浮き上がりによる道路閉鎖について

本日午前6時頃に、大豊・森本特定建設工事共同企業体が進めている「豊崎～茶屋町幹線下水管渠築造工事(その2)」の施工において、下水管渠接続用の鋼製円形立坑が、浮き上がる事象が発生しました。

二次災害の恐れがあった為、新御堂筋を通行止めとする措置となりました。ご通行中の皆様や近隣の皆様、また関係各位に多大なご迷惑をお掛けしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。

原因につきましては現在調査中ですが、早期の復旧に向け関係各位協議の上、対応を進めていく所存です。

以上